



50168 = 2nd. Quality



50168 hat zu stark ausgebildete Verstärkungs-Sicken, dadurch kann der Spulenkörper nicht immer richtig montiert werden. Jedoch kann mit ein wenig „Nachhilfe“ bei der einen oder anderen Anwendung **50168** doch noch verwendet werden, deshalb haben wir den Preis für die „**2nd-Quality**“-Ausführung drastisch reduziert



50168 has too many reinforcing beads, which means that the coil bobbin often cannot be fitted correctly.

However, with a little "help", **50168** can still be used for some applications, therefore we have drastically reduced the price for the "**2nd quality**" version **50168**

Die verbesserte Ausführung 52168 ist in 1A-Qualität

The improved version 52168 is in 1st. quality